

岳阳市第一职业中专消防隐患排查

2023年9月6日，市一职在学工处胡湘毅主任的带领下，对学校消防安全隐患进行了全面的排查，胡主任要求被拆除的防火门要重新安装好，需要维修的防火门进行维修，对消防栓内无水带或者无水枪的尽快配置齐全，对疏散指示标志不能正常发光发亮的进行更换，目前学校消防水泵无法正常工作，应尽快把消防水泵维修好。



胡湘毅主任带人检查消火栓



学校电路进行检查